



Fräsen

Von einem Würfel werden die mit Punktmuster gekennzeichneten Teile weggefräst. Die Fräsrichtung ist durch einen Pfeil dargestellt. Die Bruchzahl gibt an, wie weit gefräst wird.

Veranschauliche das Ergebnis.

Beispiel 1 (mit Raster; freihand)



Beispiel 2 (Frontalriss; exakte Bleistiftzeichnung):

